Biudžetinė įstaiga, J. Tumo – Vaižganto g. 93-2, LT-90160 Plungė
Tel. (8 448) 52 034, el. p. vsbiuras@plunge.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302415311

# PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYMOSI VIETŲ VANDENS IR PAPLŪDIMIŲ SMĖLIO KOKYBĖS STEBĖSENOS ATASKAITA

## 2020 m.

**Nr. AT101137**

Plungė, 2020

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2020 m. gegužės – rugsėjo mėn. vykdė Plungės rajono maudyklų vandens kokybės stebėseną. Siekdamas apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, sumažinti maudyklų taršą ir prisidėti prie maudyklų vandens kokybės gerinimo, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras rinko ir reguliariai teikė informaciją rajono gyventojams apie maudyklų vandens kokybę.

Nuo 2018 m. gegužės 1 d., vadovaujantis naujos redakcijos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-76 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ pakeitimo nuostatomis, tiriama ir stebima ne tik maudyklų vandens, bet ir jų paplūdimių smėlio kokybė.

*1 lentelė. 2020 m. numatomų stebėti maudymosi vietų sąrašas*

| Eil. Nr. | Maudyklos pavadinimas | Informacija apie paplūdimio įteisinimą, nurodant nutarimą / sprendimą | Žyma apie įtraukimą į Europos Komisijai teiktinų maudyklų sąrašą (Įtraukti / Neįtraukti) | Pastabos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | „Plokštinės“ stovyklavietė | (Žin., 2012, Nr. 24-1132) | Įtraukti | |
| 2. | Platelių miestelio maudymosi vieta | (Žin., 2012, Nr. 24-1132) | Įtraukti | |
| 3. | Beržoro ežero maudymosi vieta | Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T1-58 | Neįtraukti | |
| 4. | „Beržynėlio“ maudymosi vieta | (Žin., 2012, Nr. 24-1132) | Įtraukti | |
| 5. | „Linelio“ maudymosi vieta | (Žin., 2012, Nr. 24-1132) | Įtraukti | |
| 6. | „Ąžuolų salos“ stovyklavietė | (Žin., 2012, Nr. 24-1132) | Įtraukti | |
| 7. | Babrungo upė prie Vandentiekio g. | Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T1-58 | Neįtraukti | |
| 8. | Gandingos tvenkinys | Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 | Neįtraukti | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | d. sprendimas Nr. T1-58 | | |
| 9. | Maudymosi vieta prie kolektyvinių sodų Kaušėnų kaime | Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T1-58 | Neįtraukti | |
| 10. | Maudymosi vieta Gandingos tv. Prie irklavimo bazės | Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T1-58 | Neįtraukti | |
| 11. | Babrungo upės (prie buvusios pirties pastato S. Neries g., Plungės m.) | Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T1-58 | Neįtraukti | |

Maudyklų vandens kokybės tyrimai buvo pradėti prieš 2 savaites iki maudymosi sezono pradžios, t. y., nuo gegužės 19 d. ir reguliariai atliekami 2 kartus per mėnesį (birželį, liepą, rugpjūtį) iki rugsėjo 8 d. Paplūdimio smėlio kokybės tyrimai taip pat buvo pradėti likus kelioms savaitėms iki maudymosi sezono pradžios, tačiau reguliariai atliekami rečiau – kartą per mėnesį.

*2 lentelė. Plungės rajono savivaldybės maudymosi vietų tyrimų kalendorinis grafikas*

| Eil. Nr. | Mėginių paėmimo vieta | Mėginių paėmimo data | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gegužė | | Birželis | | | | Liepa | | | | Rugpjūtis | | | | Rugsėjis | |
| | | 19 | | 2 | | 16 | | 30 | | 14 | | 28 | | 11 | | 25 | | 8 |
| 1. | „Plokštynės“ stovyklavietė | + d | | + | | + d | | + | | + | | + d | | + | | + d | | + |
| 2. | Platelių miesto maudymosi vieta | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + |
| 3. | Beržoro ežero maudymosi vieta | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + |
| 4. | „Beržynėlio“ stovyklavietė | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + |
| 5. | „Linelio“ maudymosi vieta | + d | | + | | + d | | + | | + | | + d | | + | | + d | | + |
| 6. | „Ąžuolų“ salos stovyklavietė | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + |
| 7. | Babrungo upė prie Vandentiekio g. | + | | | | + | | | | + | | | | + | | | | + |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Gandingos tvenkinys | + | | | | + | | | | + | | | | + | | | | + |
| 9. | Maudymosi vieta prie kolektyvinių sodų Kaušėnų kaime | + | | | | + | | | | + | | | | + | | | | + |
| 10. | Maudymosi vieta Gandingos tv. prie irklavimo bazės | + | | | | + | | | | + | | | | + | | | | + |
| 11. | Babrungo upės (prie buvusios pirties pastato S. Neries g. Plungės m.) | + | | | | + | | | | + | | | | + | | | | + |

d - dirvožemio (smėlio) tyrimai

Maudyklų vandens kokybės vertinimas atliekamas dviejų mikrobiologinių parametrų – žarninių enterekokų ir žarninių lazdelių (E. coli) – duomenų rinkiniu, kurį sudaro stebėsenos duomenys, taip pat vandenyje stebimos nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervos, stiklas, plastikas, guma ir kitos medžiagos. Atliekant parazitologinius smėlio tyrimus, siekiama nustatyti žmogui patogeninių helmintų ar jų kiaušinėlių kiekį.

*3 lentelė. Maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai parametrai*

| **Mikrobiologiniai parametrai** | **Privalomos vertės** |
|---|---|
| 1. Žarninių enterokokų (*Intestinal Enterococci)* kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip | 100 |
| 2. Žarninių lazdelių *(Escherishia coli)* kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip | 1 000 |

Iš viso per maudymosi sezoną Plungės rajono savivaldybės paplūdimiuose buvo atlikti 80 (1 pakartotinai) mikrobiologiniai tyrimai. Iš „Plokštinės“, „Beržynėlio“, „Ąžuolų salos“ stovyklaviečių, Platelių miesto, „Linelio“, Beržoro ežero maudymosi vietų paimta 54 vandens mėginiai, iš Babrungo upės prie Vandentiekio g., Gandingos tvenkinio, maudymosi vietų prie kolektyvinių sodų Kaušėnų kaime, Gandingos tvenkinio prie irklavimo bazės ir Babrungo upės (prie buvusios pirties pastato S. Neries g., Plungės m.) buvo pimta 25 vandens mėginius. Iš „Plokštinės“ ir „Linelio“ stovyklaviečių paimta 16 paplūdimio smėlio mėginių.

2020 m. vandens tyrimų rezultatai tik kartą viršijo higienos normose nurodytų ribinių verčių. 2019 m. tokių nebuvo nustatyta, 2018 m. stebimų maudymosi vietų vandens kokybė keliamų reikalavimų neatitiko 2 kartus. Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų liekanų per maudymosi sezoną nebuvo pastebėta.

*4 lentelė. Plungės rajono savivldybės maudymosi vietų vandens tyrimų suvestinė, 2020 m.*

| Vandens telkinys | Tyrimo data | Žarninės lazdelės (E. coli) 100 ml | Žarninių enterokokų skaičius 100 ml | Atitiko HN:92 2018 reikalavimus | Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklo, plastiko ir kitos atliekos | Vandens temperatūr bandinio ėmimo metu, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **„Plokštinės“ stovyklavietė** | 2020.05.19 | <1,0 (±0,0-3,7) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.02 | <1 | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.16 | 1,0 (±0,0-3,7) | 2 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.30 | 1,0 (±0,0-3,7) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.07.14 | <1 (±0,0-3,7) | 6 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.07.28 | 7,4 (±3,2-14,4) | 4 (±4) | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.08.11 | 5,2 (±2,3-11,9) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.08.25 | 8,6 (±4,5-16,9) | 13 (±7) | taip | nepastebėta | +8 |
| | 2020.09.08 | 1,0 (±0,1-5,5) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| **Platelių miestelio maudymosi vieta** | 2020.05.19 | <1,0 (±0,0-3,7) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.02 | <1 | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.16 | <1,0 (±0,0-3,7) | 5,0 (±4,0) | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.30 | 2,0 (±0,3-7,1) | 4 (±4) | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.07.14 | 15,8 (±8,8-25,7) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020.07.28 | 19,9 (±11,9-30,9) | 2 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.08.11 | 2,0 (±0,3-7,1) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.08.25 | 10,8 (±5,2-18,6) | 6 (±5) | taip | nepastebėta | +8 |
| | 2020.09.08 | <1,0 (±0,0-3,7) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| **Beržoro ežero maudymosi vieta** | 2020.05.19 | 4,0 (±1,1-8,9) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.02 | 5,2 (±1,8-10,8) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.16 | <1,0 (±0,0-3,7) | 2 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.30 | 1,0 (±0,1-5,5) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.07.14 | 2,0 (±0,3-5,6) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.07.28 | 2,0 (±0,3-5,9) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.08.11 | 3,0 (±0,7-7,4) | 5,0 (±4) | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.08.25 | 6,2 (±2,4-12,2) | 12 (±7) | taip | nepastebėta | +8 |
| | 2020.09.08 | <1,0 (±,0-3,7) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| **„Beržynėlio“ stovyklavietė** | 2020.05.21 | 1,0 (±0,0-3,7) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.02 | 2,0 (±0,3-7,1) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.16 | 1,0 (±0,1-5,5) | 3,0 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.30 | 4,0 (±1,1-8,9) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.07.14 | 6,1 | 6,0 (±5,0) | taip | nepastebėta | +6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (±2,3-12,1) | | | | |
| | 2020.07.28 | <1,0 (0,0-3,7) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.08.11 | 1,0 (±0,1-5,5) | 2 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.08.25 | 14,6 (±8,2-24,6) | 60 (±16) | taip | nepastebėta | +8 |
| | 2020.09.08 | <1,0 (±0,0-3,7) | 2 | taip | nepastebėta | +6 |
| **„Linelio“ maudymosi vieta** | 2020.05.19 | <1,0 (±0,0-3,7) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.02 | 1,0 (±0,1-5,5) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.16 | <1,0 (±0,0-3,7) | 4,0 (±4,0) | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.30 | <1,0 (±0,0-3,7) | 2 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.07.14 | 5,1 (±1,7-10,6) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.07.28 | 29,5 (±18,8-44,0) | 2 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.08.11 | 3,1 (±0,7-8,9) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.08.25 | 12,1 (±6,5-21,1) | 14 (±8) | taip | nepastebėta | +8 |
| | 2020.09.08 | <1,0 (±0,0-3,7) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| **„Ąžuolų salos“ stovyklavietė** | 2020.05.19 | 3,0 (±0,6-7,3) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.02 | <1 | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.16 | <1,0 (±0,0-3,7) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.30 | 2,0 (±0,3-5,9) | 4 (±4) | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.07.14 | 1,0 | <1 | taip | nepastebėta | +6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (±0,1-5,5) | | | | |
| | 2020.07.28 | 3,1 (±0,7-8,9) | 2 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.08.11 | 2,0 (±0,3-7,1) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.08.25 | <1,0 (±3,2-14,4) | 76 (±18) | taip | nepastebėta | +8 |
| | 2020.09.08 | <1,0 (±0,0-3,7) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| **Babrungo upė prie Vandentiekio g.** | 2020.05.19 | 21,1 (±12,6-32,6) | 14 (±8) | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.16 | 104,6 (±74,6-142,1) | 46 (±14) | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.07.14 | 133,3 (±92,4-186,9) | 78 (±18) | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.08.11 | 198,9 (±141,8-273,3) | 81 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.09.08 | 686,7 (±449,3-974,4) | 94 (±20) | taip | nepastebėta | +6 |
| **Gandingos tvenkinys** | 2020.05.19 | 3,1 (±0,7-8,9) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.16 | <1,0 (±0,0-3,7) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.07.14 | 2,0 (±0,3-5,9) | 3,0 (±3,0) | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.08.13 | 3,1 | 4 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.09.08 | 13,5 (±7,8-23,4) | 3,0 (±3) | taip | nepastebėta | +6 |
| **Maudymosi vieta prie kolektyvinių sodų Kaušėnų** | 2020.05.19 | 3,1 (±0,7-8,9) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.16 | 2,0 | <1 | taip | nepastebėta | +6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **kaime** | | (±0,3-5,9) | | | | |
| | 2020.07.14 | 5,2 (±2,3-11,9) | 5,0 (±4,0) | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.08.11 | <6,3 (±2,9-13,7) | 2 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.09.08 | 1,0 (±0,1-5,5) | 2 | taip | nepastebėta | +6 |
| **Maudymosi vieta Gandingos tvenkinys prie irklavimo bazės** | 2020.05.19 | 37,9 (±25,5-54,0) | 10 (±6) | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.16 | 1,0 (±0,1-5,5) | 3,0 (±3,0) | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.07.14 | <1 (±0,0-3,7) | 3,0 (±3,0) | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.08.11 | 3,0 (±0,7-7,4) | <1 | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.09.08 | 8,6 (±4,5-16,9) | 13 (±7) | taip | nepastebėta | +6 |
| **Babrungo upė (prie buvusios pirties pastato S. Neries g., Plungės m.)** | 2020.05.19 | 20,9 (±14,4-32,3) | 9 (±6) | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.06.16 | 47,1 (±31,88-66,6) | 62 (±16) | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.07.14 | 35,0 (±23,6-50,3) | 56 (±15) | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.08.11 | 33,6 (±22,0-48,9) | 31 (±11) | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.09.08 | 613,1 (±401,2-879,2) | 120 (±22) | taip | nepastebėta | +6 |
| | 2020.09.14 | 119,8 (±83,1-165,2) | 35 (±12) | taip | nepastebėta | +7 |

2018 - 2020 m. laikotarpiu maudymosi vietų vandens kokybę vertinant pagal 2006/7/EB direktyvą, 5 („Beržynėlio“, „Ąžuolų salos“, „Plokštinės“ stovyklavietės, Platelių miesto, „Linelio“ maudymosi vieta) Plungės rajono savivaldybėje įteisintų maudymosi vietų vandens kokybė puiki.

Remiantis naujos redakcijos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ ir suderintu maudymosi vietų vandens ir paplūdimių smėlio tyrimų kalendoriniu 2020 metų grafiku, Plungės rajono savivaldybės maudymosi vietose esantis paplūdimio smėlis buvo tiriamas 4 kartus, imti po 2 smėlio mėginiai iš Platelių ežero „Plokštinės“ ir „Linelio“ stovyklaviečių, kadangi tik šiose vietose yra paplūdimio smėlis. Viso maudymosi sezono metu kirminų kiaušinėliai ir lervos neaptiktos.

*5 lentelė. Plungės rajono savivaldybės maudymosi vietų paplūdimio smėlio tyrimų suvestinė, 2020 m.*

| Vandens telkinys | Tyrimo data | Mėginio pavadinimas | Tyrimas | Tyrimo rezultatai |
|---|---|---|---|---|
| **„Plokštinės“ stovyklavietė** | 2020.05.20 | *Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)* | *Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje* | Neaptikta |
| | 2020.06.25 | *Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)* | *Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje* | Neaptikta |
| | 2020.07.29 | *Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)* | *Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje* | Neaptikta |
| | 2020.08.26 | *Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)* | *Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje* | Neaptikta |
| **„Linelio“ maudymosi vieta** | 2020.05.20 | *Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)* | *Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje* | Neaptikta |
| | 2020.06.25 | *Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)* | *Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje* | Neaptikta |
| | 2020.07.29 | *Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)* | *Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje* | Neaptikta |
| | 2020.08.26 | *Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)* | *Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje* | Neaptikta |

Kaip ir kasmet, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės prieš prasidedant maudymosi sezonui ir jo metu platino, dalijo ir kitaip viešino plakatus ir informacinius pranešimus, lankstinukus „Kaip saugiai elgtis vandenyje“, „Būkite atsargūs prie vandens“, „Kaip suteikti pirmąją pagalbą“. Taip pat kaskart atliktus vandens mikrobiologinius tyrimus, buvo skelbiami ir viešinami informaciniai pranešimai maudymosi vietose, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro internetiniame puslapyje www.plungesvsb.lt, Plungės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje

www.plunge.lt, bei Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinėje www.smlpc.lt bei Facebook Plungės rajono visuomenės sveikatos biuro paskyroje.

*Plakatas „Būkite atsargūs vandenyje, saugokite save ir kitus!“*

*Lankstinukas „Būkite atsargūs prie vandens“*

*Plakatai, informaciniai pranešimai maudymosi vietose*

*Plakatai, informaciniai pranešimai maudymosi vietose*



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

**Atlikti Plungės rajono maudyklų paplūdimio smėlio ir vandens kokybės tyrimai**

**VANDUO**
2020 m. gegužės 19 d. mikrobiologinių tyrimų duomenimis, Plungės rajono maudyklų vandens kokybė ATITINKA Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

**PAPLŪDIMIO SMĖLIS**
*Atliekant parazitologinius smėlio tyrimus, siekiama nustatyti žmogui patogeninių helmintų ar jų kiaušinėlių kiekį.*
*2020 m. gegužės 19 d. parazitologinių tyrimų duomenimis, Plungės rajono maudyklų paplūdimių smėlio kokybė ATITINKA Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.*

**Tyrimai vykdomi šiose maudynių vietose:**
- **Platelių ežero „Plokštinės“, „Beržynėlio“ ir „Ąžuolų salos“ stovyklavietėse;**
- **Beržoro ežero, Platelių miestelio ir „Linelio“ maudymosi vietose;**
- **Babrungo upėje prie buvusios pirties pastato, S. Neries g., Plungės mieste;**
- **Babrungo upėje prie Vandentiekio g.;**
- **Maudymosi vietose prie kolektyvinių sodų Kaušėnų kaime;**
- **Gandingos tvenkinys;**
- **Gandingos tvenkinyje prie irklavimo bazės.**

**Kiti vandens mėginiai:**
**Smėlio tyrimas:**

**2020 m. birželio 2 d.**
**2020 m. birželio 16 d.**

- Plungės r. sav. VSB internetinis puslapis www.plungesvsb.lt
- Facebook paskyra Plunges visuomenes sveikatos biuras
- Plungės rajono savivaldybės internetinis puslapis www.plunge.lt
- Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinis puslapis www.smlpc.lt

**Daugiau informacijos**

*Parengė Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras*

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

**Atlikti Plungės rajono maudyklų paplūdimio smėlio ir vandens kokybės tyrimai**

**MAUDYTIS NEREKOMENDUOJAMA**

2020 m. rugsėjo 10 d. mikrobiologinių tyrimų duomenimis, Plungės rajono **Babrungo upėje prie buvusios pirties pastato, S. Neries g., Plungės mieste** maudyklų vandens kokybė *NEATITINKA* Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

**Kiti vandens mėginiai:**

**2020 m. rugsėjo 14 d.**

- Plungės r. sav. VSB internetinis puslapis www.plungesvsb.lt
- Facebook paskyra Plunges visuomenes sveikatos biuras
- Plungės rajono savivaldybės internetinis puslapis www.plunge.lt
- Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinis puslapis www.smlpc.lt

**Daugiau informacijos**

*Parengė Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras*