



Atlikti Plungės rajono maudyklų paplūdimio smėlio ir vandens kokybės tyrimai



VANDUO

2021 m. rugpjūčio 3 d. mikrobiologinių tyrimų duomenimis, Plungės rajono maudyklų vandens kokybė **ATITINKA** Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

Tyrimai vykdomi šiose maudyklių vietose:

- *Platelių ežero „Plokštinės“ stovyklavietėje;*
- *„Beržynėlio“ stovyklavietėje;*
- *„Ažuolų“ salos stovyklavietėje;*
- *Platelių miestelio maudyklos vietoje prie jachtklubo*
- *„Linelio“ maudyklos vietoje.*

PAPLŪDIMIO SMĖLIS

Atliekant parazitologinius smėlio tyrimus, siekiama nustatyti žmogui patogeninių helmintų ar jų kiaušinėlių kiekį.

*2021 m. liepos 20 d. parazitologinių tyrimų duomenimis, Plungės rajono Platelių ežero „Plokštinės“ stovyklavietės ir „Linelio“ maudyklos vietos, paplūdimių smėlio kokybė **ATITINKA** Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.*

- Plungės r. sav. VSB internetinis puslapis www.plungesvsb.lt
- Facebook paskyra [Plungės visuomenės sveikatos biuras](#)
- Plungės rajono savivaldybės internetinis puslapis www.plunge.lt
- Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinis puslapis www.smlpc.lt

Daugiau informacijos

Kiti mėginiai bus imami rugpjūčio 17 d.