

PLUNGĖS RAJONO MAUDYMOŠI VIETŲ VANDENS IR SMĖLIO KOKYBĖS STEBĖSENA 2022 M.

Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa, 2022 m.

Programos lėšos 5 000,00 eur

Programos trukmė 2022-03-01 – 2022-09-30

Programos tikslas – vykdyti ir stebėti maudymosi vietų vandens ir smėlio kokybę Plungės rajono savivaldybės maudymosi vietose, bei informuoti visuomenę apie gautus mikrobiologinių tyrimų rezultatus.

2022 m. stebimų maudymosi vietų sąrašas (patvirtinta Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu)

Eil. Nr.	Vandens telkinio (upės) pavadinimas	Adresas ir (arba) vietovės pavadinimas
1.	Alsėdžių I tvenkinys	Maudymosi vieta, Aplinkkelio g. 31, Alsėdžių mstl. Alsėdžių sen.
2.	Beržoro ežeras	Maudymosi vieta, Gaso g. 12A, Beržoro k. Platelių sen.
3.	Beržoro Ežeras	Maudymosi vieta, Plungės g. 48A, Beržoro k. Platelių sen.
4.	Glaudžių užtvanka	Glaudžių rekreacinė teritorija, Tvenkinio g. 8, Jovaišiškės k., Babrungo sen.
5.	Kulių III tvenkinys	Kulių rekreacinė teritorija, Plungės g. 4 Mažųjų Mostaičių k., Kulių sen.
6.	Luknėnų k. tvenkinys	Rekreacinė poilsio zona prie Luknėnų užtvankos, artimiausias adresas: Aušros g. 5, Luknėnų k.
7.	Narvaišių tvenkinys	Maudymosi vieta, Beržų g. 2, Narvaišių k. Šateikių sen.
8.	Platelių ežeras	Platelių miestelio maudymosi vieta, Šventorkalnio g. 10, Plateliai, Platelių sen.
9.	Platelių ežeras	Maudymosi vieta, Žemaičių Kalvarijos g. 58, Paežerės Rūdaičių k. Platelių sen.
10.	Platelių ežeras	Stovyklavietė „Ažuolų sala“, Šončiaus g., gale Mėdsėdžių k., Platelių sen.
11.	Platelių ežeras	Stovyklavietė „Beržynėlis“, Laumalenkų k., Platelių sen.
12.	Platelių ežeras	Stovyklavietė Plokštinė, Šilinės g. gale, Plokščių k.
13.	Platelių ežeras	Maudymosi vieta prie viešbučio „Linėlis“, Plokštinės g. 3A, Paplatelės k., Žemaičių Kalvarijos sen.
14.	Platelių ežeras	Maudymosi vieta prie jachtklubo, artimiausias adresas: Ežero g. 40, Platelių k., Platelių sen.
15.	Stanelių tvenkinys	Maudymosi vieta Stanelių tvenkinyje, Piliakalnio g.,

		Stanelių k., Paukštakių sen.
16.	Gandingos HE tvenkinys	Kaušėnų k. rekreacinė teritorija, Babrungo g. 4, Kaušėnų k., Nausodžio sen.
17.	Gandingos HE tvenkinys	Poilsio ir rekreacijos vieta, artimiausias adresas V.Mačernio g. 67 B, Plungė m.
18.	Gandingos HE tvenkinys	Maudymosi vieta Gandingos g. pabaigoje, artimiausias adresas Gandingos g. 59, Plungė
19.	Prūsalių I tvenkinys	Maudymosi vieta, artimiausias adresas: Malūno g. 4, Prūsalių k.
20.	Minijos upė	Rekreacinė poilsio zona prie Minijos upės, artimiausias adresas: Plungės g. 2A, Stalgėnų k., Stanelių sen.

Gegužės – rugsėjo mėnesiais vykdyta Plungės rajono savivaldybės maudymosi vietų vandens kokybės stebėseną, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, sumažinti maudymosi vietų taršą ir prisidėti prie jų vandens kokybės gerinimo. Maudymosi vietų vandens kokybės vertinimas atliekamas dviejų mikrobiologinių parametru – žarninių enterokokų ir žarninių lazdelių (*E. coli*) - duomenų rinkiniu. Vandenyje taip pat buvo stebimos nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervos, stiklas, plastikas, guma ir kitos medžiagos (Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus). Vandens kokybės tyrimai pradėti likus savaitei iki maudymosi sezono pradžios ir reguliariai buvo atliekami 1-2 kartus per mėnesį iki rugsėjo 12 d. 2022 metai stebimų maudyklų skaičius išaugo iki 20-ties.

Maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio stebėseną buvo vykdoma pagal suderintą Plungės rajono savivaldybės maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio tyrimų kalendorių. Mikrobiologinius vandens, parazitologinius mėginių tyrimus atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyrius.

Nuo 2018 m. gegužės 1 d., vadovaujantis naujos redakcijos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, tiriama ir stebima ne tik maudyklų vandens, bet ir jų paplūdimių smėlio kokybė. Ši maudymosi sezoną buvo stebimas „Plokštinės“ stovyklavietės ir „Linelio“ maudymosi vietos smėlis. Iš šių vietų paimti 16 parazitologinių smėlio mėginių, visi atitiko Higienos normos reikalavimus.

Iš viso per maudymosi sezoną Plungės rajono savivaldybės maudyklose ir maudymosi vietose buvo paimta 125 mikrobiologiniai vandens tyrimai (iš jų 120 planuoti, 5 pakartotiniai viršiję Higienos normą reglamentuojančius rodiklius). 45 **mikrobiologiniai vandens tyrimai** paimti iš Platelių ežero „Plokštinės“, „Beržynėlio“ ir „Ažuolų“ salos stovyklaviečių, Platelių miestelio maudymosi vietos prie jachtklubo ir „Linelio“ maudymosi vietų. Viename paimtame vandens mėginyje iš „Beržynėlio“ stovyklavietės buvo nustatytas per didelis žarninių lazdelių skaičius 100 ml vandens.

75 **mikrobiologiniai vandens tyrimai** paimti iš Beržoro ežero vietų (Gasos g. 12A ir Plungės g. 48A Beržoro k.), Platelių ežero vietų (Šventorkalnio g. 10 Plateliai ir Ž. Kalvarijos g. 58, Paežerės Rūdaičių k.), Alsėdžių I, Kulių III, Luknėnų k., Narvaišių k., Stanelių tvenkinio, Prūsalių I tvenkinio, Glaudžių užtvankos, Gandingos HE tvenkinio (Babrungo g. 4 Kaušėnų k., V.Mačernio g. 67, Plungė, Gandingos g. 59, Plungė). Keturiuose paimtuose vandens mėginiuose aptikta Higienos normą viršijančių žarninių enterokokų ir žarninių lazdelių (*E. coli*) (Minijos upė (2 kartus), po vieną kartą Gandingos HE tvenkinyje (V. Mačernio 67 B, Gandingos 59, Plungė).

Daugiau informacijos rasite:

[MAUDYKLŲ PAPLŪDIMIO SMĖLIO IR VANDENS STEBĖSENA 2022 M.](#)

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Tel. 8 448 52034 vsbiuras@plungesvsb.lt, stebesena@plungesvsb.lt

