
Biudžetinė įstaiga, J. Tumo – Vaižganto g. 93-2, LT-90160 Plungė
Tel. (8 448) 52 034, el. p. vsbiuras@plungevsb.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302415311

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYMOSI VIETŲ
VANDENS IR PAPLŪDIMIŲ SMĖLIO KOKYBĖS STEBĖSENOS
ATASKAITA 2026 m.**

Nr. AT1011

2026 m.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2026 m. gegužės–rugsėjo mėnesiais vykdė Plungės rajono maudyklų vandens kokybės stebėseną. Stebėsenos tikslas – vertinti maudyklų vandens kokybę, laiku nustatyti galimą taršą, informuoti gyventojus apie maudyklų vandens kokybę bei prisidėti prie saugios ir sveikatai palankios aplinkos užtikrinimo.

Vykdydamas maudyklų vandens kokybės stebėseną, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras reguliariai rinko informaciją apie atliktų tyrimų rezultatus ir ją teikė rajono gyventojams. Informacija buvo viešinama Biuro interneto svetainėje ir kitais gyventojams prieinamais informacijos sklaidos kanalais.

Nuo 2018 m., vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, vertinama ne tik maudyklų vandens, bet ir paplūdimių smėlio kokybė. Tokia stebėseną sudaro galimybę išsamiau įvertinti maudymosi vietų higieninę būklę ir galimą riziką gyventojų sveikatai.

2026 m. Plungės rajone buvo stebimos 21 maudykla ir maudymosi vieta. Stebėtų vietų sąrašas pateikiamas 1 lentelėje.

1 lentelė. 2026 m. stebėtų maudymosi vietų sąrašas

Eil. Nr.	Vandens telkinio (upės) pavadinimas	Adresas ir (arba) vietovės pavadinimas
1.	Alsėdžių I tvenkinys	Maudymosi vieta, Aplinkelio g. 31, Alsėdžių mstl. Alsėdžių sen.
2.	Beržoro ežeras	Maudymosi vieta, Gaso g. 12A, Beržoro k. Platelių sen.
3.	Beržoro Ežeras	Maudymosi vieta, Plungės g. 48A, Beržoro k. Platelių sen.
4.	Glaudžių užtvanka	Glaudžių rekreacinė teritorija, Tvenkinio g. 8, Jovaišiškės k., Babrungo sen.
5.	Kulių III tvenkinys	Kulių rekreacinė teritorija, Plungės g. 4 Mažųjų Mostaičių k., Kulių sen.
6.	Luknėnų k. tvenkinys	Rekreacinė poilsio zona prie Luknėnų užtvankos, artimiausias adresas: Aušros g. 5, Luknėnų k.
7.	Narvaišių tvenkinys	Maudymosi vieta, Beržų g. 2, Narvaišių k. Šateikių sen.
8.	Platelių ežeras	Platelių miestelio maudymosi vieta, Šventorkalnio g. 10, Plateliai, Platelių sen.
9.	Platelių ežeras	Maudymosi vieta, Žemaičių Kalvarijos g. 58, Paežerės Rūdaičių k. Platelių sen.
10.	Platelių ežeras	Stovyklavietė „Ąžuolų sala“, Šončiaus g., gale Medsėdžių k., Platelių sen.
11.	Platelių ežeras	Stovyklavietė „Beržynėlis“, Laumalenkų k., Platelių sen.
12.	Platelių ežeras	Stovyklavietė Plokštytė, Šilinės g. gale, Plokščių k.
13.	Platelių ežeras	Maudymosi vieta prie viešbučio „Linėlis“, Plokštinės g. 3A, Paplatelės k., Žemaičių Kalvarijos sen.
14.	Platelių ežeras	Maudymosi vieta prie jachtklubo, artimiausias adresas: Ežero g. 40, Platelių k., Platelių sen.
15.	Stanelių tvenkinys	Maudymosi vieta Stanelių tvenkinyje, Piliakalnio g., Stanelių k., Paukštakių sen.
16.	Gandingos HE tvenkinys	Kaušėnų k. rekreacinė teritorija, Babrungo g. 4, Kaušėnų k., Nausodžio sen.
17.	Gandingos HE tvenkinys	Poilsio ir rekreacijos vieta, artimiausias adresas V.Mačernio g. 67 B, Plungė m.
18.	Gandingos HE tvenkinys	Maudymosi vieta Gandingos g. pabaigoje, artimiausias adresas Gandingos g. 59, Plungė

19.	Prūsalių I tvenkinys	Maudymosi vieta, artimiausias adresas: Malūno g. 4, Prūsalių k.
20.	Prūsalių I tvenkinys	Artimiausias adresas: Tulpių g. 23, Alksnėnų k., Šateikių sen.
21.	Babrungo upė, prie buvusios pirties pastato (S. Neries skg.)	Maudymosi vieta, prie buvusios pirties pastato S. Neries g. skersgatvis, Plungės m.

Maudyklų vandens kokybės tyrimai buvo pradėti prieš maudymosi sezono pradžią – 2026 m. gegužės 25 d. Tyrimai buvo atliekami reguliariai, du kartus per mėnesį birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais, o paskutinis tyrimas atliktas rugsėjo 14 d.

Paplūdimių smėlio kokybės tyrimai taip pat buvo pradėti prieš maudymosi sezono pradžią. Maudymosi sezono metu smėlio kokybė buvo tiriama reguliariai – kartą per mėnesį. (2 lentelė).

2 lentelė Maudyklų spėbėsenos kalendorinis grafikas 2026 m.

Eil. Nr.	Mėginių paėmimo vieta	Mėginių paėmimo data								
		<i>Gegužė</i>	<i>Birželis</i>			<i>Liepa</i>		<i>Rugpjūtis</i>		<i>Rugsėjis</i>
		25	8	22	3	20	3	17	31	14
1.	„Plokštytė“ stovyklavietė	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.	Platelių miesto maudymosi vieta prie jachtklubo	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3.	„Beržynėlio“ stovyklavietė	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4.	„Linėlio“ maudymosi vieta	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5.	„Ažuolų“ salos stovyklavietė	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6.	Alsėdžių I tvenkinys	+		+		+		+		+
7.	Beržoro ežeras (Gaso g. 12A, Beržoro k.)	+		+		+		+		+
8.	Beržoro ežeras (Plungės g. 48A, Beržoro k.)	+		+		+		+		+
9.	Prūsalių I tvenkinys (Tulpių.23, Alksnėnų k., Šateikių sen.)	+		+		+		+		+
10.	Kulių III tvenkinys	+		+		+		+		+
11.	Luknėnų k. tvenkinys	+		+		+		+		+
12.	Narvaišių tvenkinys	+		+		+		+		+
13.	Platelių ežeras (Šventorkalnio g. 10, Plateliai)	+		+		+		+		+
14.	Platelių ežeras (Žem. Kalvarijos g. 58, Paežerės Rūdaičių k.)	+		+		+		+		+
15.	Stanelių tvenkinys	+		+		+		+		+
16.	Gandingos HE tvenkinys, Babrungo g. 4, Kaušėnų k.	+		+		+		+		+
17.	Gandingos HE tvenkinys, V. Mačernio g. 67B, Plungė	+		+		+		+		+
18.	Gandingos HE tvenkinys, Gandingos g. 59, Plungė	+		+		+		+		+
19.	Prūsalių I tvenkinys	+		+		+		+		+
20.	Glaudžių užtvanka	+		+		+		+		+

21.	Babrungo upės (prie buvusios pirties pastato S. Neries g. skersgatvis, Plungė)	+		+		+		+		+
-----	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

d - dirvožemis

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal du pagrindinius mikrobiologinius parametrus – žarninių enterokokų ir žarninių lazdelių (*E. coli*) kiekius. Šių mikrobiologinių rodiklių rezultatai leidžia įvertinti vandens užterštumą ir galimą riziką besimaudančiųjų sveikatai.

Atliekant maudyklų vandens kokybės stebėseną, taip pat vertinama vizualinė vandens būklė – stebima, ar vandenyje nėra nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų, stiklo, plastiko, gumos ir kitų taršos požymių.

Paplūdimių smėlio kokybė vertinama atliekant parazitologinius tyrimus, kurių metu nustatoma, ar smėlyje nėra žmogui patogeninių helmintų ir jų kiaušinėlių. Tyrimų rezultatai naudojami vertinant paplūdimių higieninę būklę ir galimą riziką žmonių sveikatai. (3 lentelė).

3 lentelė. Maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai parametrai

Mikrobiologiniai parametrai	Privalomos vertės
1. Žarninių enterokokų (<i>Intestinal Enterococci</i>) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip	100
2. Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip	1 000

Iš viso per maudymosi sezoną Plungės rajono savivaldybės maudyklose ir maudymosi vietose buvo paimta 125 mikrobiologiniai vandens mėginiai. **45 mikrobiologiniai vandens mėginiai** paimti iš Platelių ežero „Plokštinės“, „Beržynėlio“ ir „Ažuolų“ salos stovyklaviečių, Platelių miestelio maudymosi vietos prie jachtklubo ir „Linelio“ maudymosi vietų. Dviejuose paimtuose mėginiuose aptikta Higienos normą viršijančių žarninių lazdelių ir enterokokų skaičius (Platelių „Linelio“ ir „Plokštinės“ maudymosi vietose).

80 mikrobiologinių vandens tyrimų paimti iš Beržoro ežero vietų (Gasos g. 12A ir Plungės g. 48A Beržoro k.), Platelių ežero vietų (Šventorkalnio g. 10 Plateliai ir Ž. Kalvarijos g. 58, Paežerės Rūdaičių k.), Alsėdžių I, Kulių III, Luknėnų k., Narvaišių k., Stanelių tvenkinio, Prūsalių I tvenkinio (Malūno g. 4 Prūsalių k.), Prūsalių I tvenkinio (Tulpių g. 23, Alksnėnų k.), Glaudžių užtvankos, Gandingos HE tvenkinio (Babrungo g. 4 Kaušėnų k., V. Mačernio g. 67, Plungė, Gandingos g. 59, Plungė, Babrungo upės (prie buvusios pirties pastato S. Neries g. skg. Plungė). Mėginių viršijančių nustatytus mikrobiologinius vandens mėginių rodiklius 2026 m. nebuvo registruota.

Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų liekanų per maudymosi sezoną nebuvo pastebėta (4 lentelė).

4 lentelė. Plungės rajono savivldybės maudymosi vietų vandens tyrimų suvestinė, 2026 m.

<i>Vandens telkinys</i>	<i>Tyrimo data</i>	<i>Žarninės lazdelės</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius</i>	<i>Atitiko HN:92 2018 reikalavimus</i>	<i>Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklo, plastiko ir kitos atliekos</i>	<i>Vandens temperatūros bandinio ėmimo metu, °C</i>
„Plokštinės“ stovyklavietė	2026-05-25	2,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,2
	2026-06-08	13,1	24	Atitinka	Nėra	+8,3
	2026-06-22	2,0	16	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-03	8,5	7,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-20	17,1	<1,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-03	4,1	<1,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-17	8,5	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,4
	2026-08-31	101,7	7,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-09-14	7,5	3,0	Atitinka	Nėra	+8
Platelių miestelio maudymosi vieta prie jachtklubo	2026-05-25	1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,2
	2026-06-08	1,0	4,0	Atitinka	Nėra	+8,3
	2026-06-22	1,0	aptikta	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-03	1,0	aptikta	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-20	1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-03	6,3	<1,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-17	<1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,4
	2026-08-31	770,1	41	Atitinka	Nėra	+8
	2026-09-14	<1,0	aptikta	Atitinka	Nėra	+8
„Ažuolų salos“ stovyklavietė	2026-05-25	2,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,2
	2026-06-08	<1,0	4,0	Atitinka	Nėra	+8,3
	2026-06-22	2,0	7,0	Atitinka	Nėra	+8,0
	2026-07-03	290,9	24	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-20	19,9	4,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-03	6,3	<1,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-17	2,0	4,0	Atitinka	Nėra	+8,4
	2026-08-31	461,1	39	Atitinka	Nėra	+8
	2026-09-14	<1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8
„Beržynėlio“ stovyklavietė	2026-05-25	<1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,2
	2026-06-08	2,0	4,0	Atitinka	Nėra	+8,3
	2026-06-22	1,0	aptikta	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-03	24,9	11	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-20	1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-03	5,1	<1,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-17	2,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,4
	2026-08-31	29,9	10	Atitinka	Nėra	+8
	2026-09-14	4,1	aptikta	Atitinka	Nėra	+8
„Linelio“ maudymosi vieta	2026-05-25	5,1	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,2
	2026-06-08	30,1	40	Atitinka	Nėra	+8,3
	2026-06-22	30,1	aptikta	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-03	9,8	7,0	Atitinka	Nėra	+8

	2026-07-20	60,9	6,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-03	3,1	<1,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-17	15,8	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,4
	2026-08-31	32,7	6,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-09-14	<1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8
Alsėdžių I tvenkinys	2026-05-25	<1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,2
	2026-06-22	42,8	20	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-20	5,2	4,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-17	<1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,4
	2026-09-14	15,8	19	Atitinka	Nėra	+8
Beržoro ežeras (Gaso g. 12A, Beržoro k.)	2026-05-25	<1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,2
	2026-06-22	<1,0	aptikta	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-20	1,0	3,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-17	<1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,4
	2026-09-14	<1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8
Beržoro ežeras (Plungės g. 48A, Beržoro k.)	2026-05-25	1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,2
	2026-06-22	<1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-20	<1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-17	<1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,4
	2026-09-14	<1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8
Platelių ežeras (Šventorkalnio g. 10), Plungė	2026-05-25	<1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,2
	2026-06-22	39,9	13	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-20	11,9	<1,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-17	2,0	5,0	Atitinka	Nėra	+8,4
	2026-09-14	1,0	aptikta	Atitinka	Nėra	+8
Kulių III tvenkinys	2026-05-25	1,0	26	Atitinka	Nėra	+8,2
	2026-06-22	88,0	12	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-20	47,1	6,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-17	116	30	Atitinka	Nėra	+8,4
	2026-09-14	67,6	17	Atitinka	Nėra	+8
Luknėnų užtvanka	2026-05-25	16,0	3,0	Atitinka	Nėra	+8,2
	2026-06-22	1,0	5,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-20	52,1	5,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-17	2,0	4,0	Atitinka	Nėra	+8,4
	2026-09-14	65,0	20	Atitinka	Nėra	+8
Narvaišių tvenkinys	2026-05-25	8,5	18	Atitinka	Nėra	+8,2
	2026-06-22	143,0	22	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-20	4,1	<1,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-17	127,4	26	Atitinka	Nėra	+8,4
	2026-09-14	52,0	18	Atitinka	Nėra	+8
Glaudžių užtvanka	2026-05-25	<1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,2
	2026-06-22	<1,0	8,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-20	3,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-17	3,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,4
	2026-09-14	21,3	8,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-05-25	<1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,2

Platelių ežeras (Žemaičių Kalvarijos g. 58, Paežerės Rūdaičių k.)	2026-06-22	40,2	10	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-20	21,6	9,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-17	4,1	3,0	Atitinka	Nėra	+8,4
	2026-09-14	<1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8
Stanelių tvenkinys	2026-05-25	2,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,2
	2026-06-22	1,0	8,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-20	5,2	4,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-17	2,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,4
	2026-09-14	68,3	9,0	Atitinka	Nėra	+8
Gandingos HE tvenkinys (Babrungo g. 4, Kaušėnų k.)	2026-05-25	<1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,2
	2026-06-22	1,0	aptikta	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-20	<1,0	6,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-17	2,0	3,0	Atitinka	Nėra	+8,4
	2026-09-14	23,8	18	Atitinka	Nėra	+8
Gandingos HE tvenkinys (V. Mačernio g. 67, Plungė)	2026-05-25	4,1	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,2
	2026-06-22	<1,0	aptikta	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-20	6,3	4,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-17	<1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,4
	2026-09-14	24,6	20	Atitinka	Nėra	+8
Gandingos HE tvenkinys (Gandingos g. gale, Plungė)	2026-05-25	1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,2
	2026-06-22	58,3	9,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-20	1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-17	5,2	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,4
	2026-09-14	25,9	32	Atitinka	Nėra	+8
Prūsalių I tvenkinys (šalia Malūno g. 4., Prūsalių k.)	2026-05-25	1,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,2
	2026-06-22	2,0	3,0	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-20	14,6	21	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-17	2,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,4
	2026-09-14	19,9	15	Atitinka	Nėra	+8
Prūsalių I tvenkinys (Tulpių g. 23, Alksnėnų k., Šateikių sen.)	2026-06-08	71,9	9,0	Atitinka	Nėra	+8,3
	2026-06-22	1,0	aptikta	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-20	13,4	17	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-17	2,0	<1,0	Atitinka	Nėra	+8,4
	2026-09-14	16,0	20	Atitinka	Nėra	+8
Babrungo upė (prie buvusios pirties pastato S.Neries g. Plungės m.)	2026-05-25	65,0	3,0	Atitinka	Nėra	+8,2
	2026-06-22	156,5	64	Atitinka	Nėra	+8
	2026-07-20	920,8	46	Atitinka	Nėra	+8
	2026-08-17	72,2	18	Atitinka	Nėra	+8,4
	2026-09-14	190,4	90	Atitinka	Nėra	+8

Šaltinis: Plungės r. sav. visuomenės sveikatos biuras

Remiantis naujos redakcijos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ ir suderintu maudymosi vietų vandens ir paplūdimių smėlio tyrimų kalendoriniu 2026 metų grafiku, Plungės rajono savivaldybės maudymosi vietose esantis paplūdimio smėlis buvo tiriamas 4 kartus, imti po 2 smėlio mėginiai iš Platelių ežero

„Plokštinės“ stovyklavietės ir „Linelio“ maudymosi vietoje, kadangi tik šiose vietose yra paplūdimio smėlis. Viso maudymosi sezono metu kirminų kiaušinėliai ir lervos neaptiktos (5 lentelė).

5 lentelė. Plungės rajono savivaldybės maudymosi vietų paplūdimio smėlio tyrimų suvestinė, 2026 m.

Vandens telkinys	Tyrimo data	Mėginio pavadinimas	Tyrimas	Tyrimo rezultatai
„Plokštinės“ stovyklavietė	2026.05.27	Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje	Neaptikta
	2026.06.26	Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje	Neaptikta
	2026.07.07	Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje	Neaptikta
	2026.07.22	Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje	Neaptikta
	2026.08.18	Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje	Neaptikta
„Linelio“ maudymosi vieta	2026.05.27	<i>Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)</i>	<i>Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje</i>	Neaptikta
	2026.06.26	<i>Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)</i>	<i>Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje</i>	Neaptikta
	2026.07.07	<i>Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)</i>	<i>Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje</i>	Neaptikta
	2026.07.22	<i>Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)</i>	<i>Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje</i>	Neaptikta
	2026.08.18	<i>Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)</i>	<i>Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje</i>	Neaptikta

Siekiant didinti Plungės rajono savivaldybės gyventojų informuotumą apie saugų elgesį prie vandens telkinių ir vandenyje, mažinti nelaimingų atsitikimų bei skendimų riziką, prieš

prasidedant 2026 m. maudymosi sezonui ir jo metu Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės vykdė nuoseklią informavimo ir švietėjišką veiklą.

Gyventojams buvo platinama, dalijama ir įvairiais komunikacijos kanalais viešinama aktuali informacinė medžiaga apie saugų elgesį prie vandens telkinių. Buvo naudojami plakatai, informaciniai pranešimai ir lankstinukai „Kaip saugiai elgtis vandenyje“, „Būk saugus prie vandens ir vandenyje“ bei „Kaip suteikti pirmąją pagalbą“. Šia informacija siekta atkreipti gyventojų dėmesį į pagrindines saugaus elgesio vandenyje taisykles, atsakingą elgesį maudantis, vaikų priežiūrą, riziką maudantis apsvaigus nuo alkoholio, būtinybę įvertinti savo plaukimo gebėjimus ir aplinkos sąlygas bei veiksmus, kurių reikėtų imtis pastebėjus skęstantį žmogų ar įvykus kitam nelaimingam atsitikimui vandenyje.

Informacinė medžiaga buvo viešinama ne tik prieš prasidedant maudymosi sezonui, bet ir jo metu, siekiant periodiškai priminti gyventojams apie saugų elgesį ir išlaikyti aktualią informaciją matomą viso maudymosi sezono laikotarpiu. Informavimas buvo orientuotas į įvairias gyventojų grupes, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo saugumui, tėvų bei globėjų atsakomybei ir saugiam elgesiui rekreacinėse maudymosi vietose.

Maudymosi sezono metu taip pat buvo užtikrinamas gyventojų informavimas apie maudyklų vandens mikrobiologinės taršos tyrimų rezultatus. Kaskart gavus atliktų vandens mikrobiologinių tyrimų rezultatus, informacija apie vandens kokybę buvo operatyviai viešinama, kad gyventojai galėtų susipažinti su naujausiais duomenimis ir atsakingai įvertinti maudymosi saugumą. Informaciniai pranešimai apie gautus tyrimų rezultatus buvo skelbiami maudymosi vietose, taip sudarant galimybę gyventojams informaciją gauti tiesiogiai pasirinktoje maudymosi vietoje.

Apie atliktų vandens mikrobiologinių tyrimų rezultatus ir maudyklų vandens kokybę taip pat buvo informuojama skaitmeniniais komunikacijos kanalais. Informaciniai pranešimai buvo publikuojami Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje, Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje, Higienos instituto interneto svetainėje bei Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro „Facebook“ paskyroje. Tokiu būdu buvo siekiama užtikrinti, kad aktuali informacija apie maudyklų vandens kokybę būtų prieinama kuo platesniam gyventojų ratui, nepriklausomai nuo to, ar informacijos ieškoma fizinėje maudymosi vietoje, savivaldybės ar visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje, ar socialiniuose tinkluose.

Informavimo priemonių derinimas – informacinės medžiagos viešinimas maudymosi vietose, lankstinukų ir plakatų platinimas bei informacijos skelbimas interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose – sudarė sąlygas gyventojams nuolat gauti aktualią informaciją apie saugų elgesį prie vandens, pirmosios pagalbos teikimą bei maudyklų vandens kokybę. Tokia kompleksinė komunikacija prisidėjo prie gyventojų sveikatos raštingumo didinimo, atsakingesnio elgesio prie vandens telkinių skatinimo ir saugesnės maudymosi aplinkos kūrimo Plungės rajono savivaldybėje.

**BŪK SAUGUS
PRIE VANDENS
IR VANDENYJE**

SAUGOK SAVE IR KITUS!

- Nesimaudykite vieni!
- Nesimaudykite nežinomose ar nuosaliuose vietose.
- Nešokinėkite į vandenį nežinomoje vietoje.
- Nešokite į vandenį staiga, jei esate perkaite prieš tai apšlakstykite vandenį.
- Nemokėdami plaukti neikite į vandenį giliau nei iki krūtinės.
- Neplaukite ir nebriskite už vietų pažymėtų plūdais.
- Nestovėkite ir nežaiskite ten, kur galima netikėtai įkristi į vandenį.
- Nesimaudykite žaibuojant ar perkūnijos, škvalo, viesulo metu.
- Nesimaudykite neblaivus arba apsvaigęs nuo psichotropinių medžiagų.
- Nemaudykite gyvūnų žmonėms skirtose maudyklose.
- Nepalikite vaikų iki 14 metų be priežiūros.
- Nesimaudykite iškart po valgio.
- Nesimaudykite tamsiu paros metu.

Neplaukite plaukiojimo priemonėmis, jei jose nėra gelbėjimo liemenių.

Nesitarkite prie plaukiančių laivų, nes kyla grėsmė būti įtrauktam po laivo sraigtais.

Pamatę skęstantį žmogų skambinkite **112** ir šaukite pagalbos.

Meskite skęstančiam plūduruojantį daiktą (kamuolį, gelbėjimo liemenę ir kt.)

112

Plaukimo saugos asociacija
"Nemokėdami plaukti, neįsijunkite į vandenį!"

Higienos institutas

NĖRA SAUGIŲ VANDENS TELKINIŲ!

**BŪK SAUGUS PRIE
VANDENS IR VANDENYJE**

SAUGOK SAVE IR KITUS!

- Nesimaudykite vieni!
- Nesimaudykite nežinomose ar nuosaliuose vietose.
- Nešokinėkite į vandenį nežinomoje vietoje.
- Nešokite į vandenį staiga, jei esate perkaite prieš tai apšlakstykite vandeniu.
- Nemokėdami plaukti neikite į vandenį giliau nei iki krūtinės.
- Neplaukite ir nebriskite už vietų pažymėtų plūdais.
- Nestovėkite ir nežaiskite ten, kur galima netikėtai įkristi į vandenį.
- Nesimaudykite žaibuojant ar perkūnijos, škvalo, viesulo metu.
- Nesimaudykite neblaivus arba apsvaigęs nuo psichotropinių medžiagų.
- Nemaudykite gyvūnų žmonėms skirtose maudyklose.
- Nepalikite vaikų iki 14 metų be priežiūros.
- Nesimaudykite iškart po valgio.
- Nesimaudykite tamsiu paros metu.

Neplaukite plaukiojimo priemonėmis, jei jose nėra gelbėjimo liemenių.

Nesitarkite prie plaukiančių laivų, nes kyla grėsmė būti įtrauktam po laivo sraigtais.

Pamatę skęstantį žmogų skambinkite **112** ir šaukite pagalbos.

Meskite skęstančiam plūduruojantį daiktą (kamuolį, gelbėjimo liemenę ir kt.)

(112)

Plaukimo saugos asociacija
"Nemokėdami plaukti, neįsijunkite į vandenį!"

NĖRA SAUGIŲ VANDENS TELKINIŲ!



1 pav. Informaciniai leidiniai

- **Informaciniai pranešimai maudymosi vietose:**

Atlikti Plungės rajono maudyklų paplūdimio smėlio ir vandens kokybės tyrimai

VANDUO
Atliktų mikrobiologinių tyrimų duomenimis, Plungės rajono maudyklų vandens kokybė **ATITINKA** Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

Tyrimai vykdomi šiose maudynių vietose:

- Platelių ežero „Plokštinės“, „Beržynėlio“ ir „Ažuolų“ salos stovyklavietėse;
- Platelių miestelio ir „Linelio“ maudymosi vietose;
- Beržoro ežero (Gaso g. 12A ir Plungės g. 48A Beržoro k.);
- Platelių ežero (Sventorkalnio g. 10 Plateliai ir Ž. Kalvarijos g. 58, Paežerės Rūdaičių k.);
- Alsėdžių I, Kulių III, Luknėnų k., Narvaišių k., Stanelių k., Prūsalių I rvenkinioose;
- Minijos upėje (Stalgėnų k.);
- Glaučių užtvankoje;
- Gandingos HE tvenkinyje (Babrungo g. 4 Kaušėnų k., V. Mačernio g. 67B, Plungė, Gandingos g. gale, Plungė);
- Babrungo upė, prie buvusios pirties pastato (S. Neris skg.)

PAPLŪDIMIO SMĖLIS
Atliekant parazitologinius smėlio tyrimus, siekiama nustatyti žmogui patogeninių helmintų ar jų kiaušinėlių kiekį.
Atliktų parazitologinių tyrimų duomenimis, Plungės rajono Platelių ežero „Plokštinės“ stovyklavietės ir „Linelio“ maudymosi vietos, paplūdimių smėlio kokybė **ATITINKA** Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

- Plungės r. sav. VSB internetinis puslapis www.plungesvsi.lt
- Facebook paskyra Plungės visuomenės sveikatos biuras
- Plungės rajono savivaldybės internetinis puslapis www.plunge.lt
- Higienos instituto puslapis www.hi.lt

Daugiau informacijos

Parengė Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

ATLIKI PLUNGĖS RAJONO MAUDYKLŲ PAPLŪDIMIO SMĖLIO IR VANDENS KOKYBĖS TYRIMAI

VANDUO – ATITINKA
Lietuvos higienos HN 92:2018 reikalavimus „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“

TYRIMAI VYKDOMI ŠIOSE MAUDYRIŲ VIETOSE:

- ✓ Platelių ežero „Plokštinės“, „Beržynėlio“ ir „Ažuolų“ salos stovyklavietėse;
- ✓ Platelių miestelio ir „Linelio“ maudymosi vietose;
- ✓ Beržoro ežero (Gaso g. 12A ir Plungės g. 48A Beržoro k.);
- ✓ Platelių ežero (Sventorkalnio g. 10 Plateliai ir Ž. Kalvarijos g. 58, Paežerės Rūdaičių k.);
- ✓ Alsėdžių I, Kulių III, Luknėnų k., Narvaišių k., Stanelių k., Prūsalių I (Alksnėnų km.) ir Prūsalių I (Alksnėnų km.) tvenkiniuose;
- ✓ Glaučių užtvankoje;
- ✓ Gandingos HE tvenkinyje (Babrungo g. 4 Kaušėnų k., V. Mačernio g. 67B, Plungė, Gandingos g. gale, Plungė);
- ✓ Babrungo upėje, prie buvusios pirties pastato (S. Neris skg.)

PAPLŪDIMIO SMĖLIS
Atliekant parazitologinius smėlio tyrimus, siekiama nustatyti žmogui patogeninių helmintų ar jų kiaušinėlių kiekį.
Atliktų parazitologinių tyrimų duomenimis, Plungės rajono Platelių ežero „Plokštinės“ stovyklavietės ir „Linelio“ maudymosi vietos paplūdimių smėlio kokybė **ATITINKA** Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

DAUGIAU INFORMACIJOS:

- Plungės r. sav. VSB internetinis puslapis www.plungesvsi.lt
- Facebook paskyra Plungės visuomenės sveikatos biuras
- Plungės rajono savivaldybės internetinis puslapis www.plunge.lt
- Higienos instituto puslapis www.hi.lt

RŪPINKIMĖS SAVO SVEIKATĄ – RINKIMĖS SAUGIAS MAUDYMOSI VIETAS!

Parengė Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Atlikti Plungės rajono maudyklų paplūdimio smėlio ir vandens kokybės tyrimai

VANDUO
Atliktų mikrobiologinių tyrimų duomenimis, Plungės rajono maudyklų vandens kokybė **ATITINKA** Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

Tyrimai vykdomi šiose maudynių vietose:

- Platelių ežero „Plokštinės“ stovyklavietėje;
- Platelių ežero „Beržynėlio“ stovyklavietėje;
- Platelių ežero „Ažuolų“ salos stovyklavietėje;
- Platelių miestelio maudymosi vietoje
- „Linelio“ maudymosi vietoje;

PAPLŪDIMIO SMĖLIS
Atliekant parazitologinius smėlio tyrimus, siekiama nustatyti žmogui patogeninių helmintų ar jų kiaušinėlių kiekį.
Atliktų parazitologinių tyrimų duomenimis, Plungės rajono Platelių ežero „Plokštinės“ stovyklavietės ir „Linelio“ maudymosi vietos, paplūdimių smėlio kokybė **ATITINKA** Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Plungės r. sav. VSB internetinis puslapis www.plungesvsi.lt

Facebook paskyra Plungės visuomenės sveikatos biuras

Plungės rajono savivaldybės internetinis puslapis www.plunge.lt

Higienos instituto puslapis www.hi.lt



2 pav. Maudyklų ir maudymosi vietose platinti informaciniai pranešimai

- Informaciniai pranešimai Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro internetiniame puslapyje <https://www.plungesvsb.lt/maudyklos/> ir facebook paskyroje Plungės visuomenės sveikatos biuras, Plungės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.plunge.lt ir facebook paskyroje Plungės rajono savivaldybė bei Higienos instituto internetiniame puslapyje <https://www.hi.lt/maudyklos/>,

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

TELEFONAS
+370 448 520 34

EL. PAŠTAS
vsbiuras@plungesvsb.lt

ADRESAS
J. Tumo-Vaižganto g. 93-2, Plungė

RENGINIAI

APIE MUS | STRUKTŪRA IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA | TEISINĖ INFORMACIJA | **VEIKLOS SRITYS** | KORUPCIJOS PREVENCIJA | ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA | DUOMENŲ APSAUGA | PASLAUGOS | NUORODOS | RENGINIŲ KALENDORIUS

Maudyklos

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS > VEIKLOS SRITYS > MAUDYKLOS

RENGINIŲ KALENDORIUS

< Spalis 2025 >

Pir	Ant	Tre	Ket	Pen	Šeš
29	30	01	02	03	04

<https://www.plungesvsb.lt/maudyklos/>

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

TELEFONAS
+370 448 520 34

EL. PAŠTAS
vsbiuras@plungesvsb.lt

ADRESAS
J. Tumo-Vaižganto g. 93-2, Plungė

RENGINIAI

APIE MUS | STRUKTŪRA IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA | TEISINĖ INFORMACIJA | **VEIKLOS SRITYS** | KORUPCIJOS PREVENCIJA | ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA | DUOMENŲ APSAUGA | PASLAUGOS | NUORODOS | RENGINIŲ KALENDORIUS

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS > NAUJIENOS > PASKUTINIAI RUGPJŪČIO MĖNESIO PLUNGĖS RAJONO MAUDYKLŲ VANDENS IR SMĖLIO KOKYBĖS TYRIMAI

Paskutiniai rugpjūčio mėnesio Plungės rajono maudyklų vandens ir smėlio kokybės tyrimai

ADMINISTRACIJA | 2026-09-03 | NAUJIENOS

Atlikti Plungės rajono maudyklų paplūdimio smėlio ir vandens kokybės tyrimai

2026 m. rugpjūčio 31 d. atliktų mikrobiologinių tyrimų duomenimis, Plungės rajono maudyklų vandens kokybė **ATITINKA** Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

Tyrimai vykdomi šiose maudyklų vietose:

- Platelių ežero „Plokštynės“, „Beržynėlio“ ir „Ažuolų“ salos stovyklavietėse;
- Platelių miestelio maudymosi vieta prie jachtklubo ir „Linelio“ maudymosi vietose;

PAPLŪDIMIO SMĖLIS

Atliekant parazitologinius smėlio tyrimus, siekiama nustatyti žmogui patogeninių helmintų ar jų kiaušinėlių kiekį.

Atliktų parazitologinių tyrimų duomenimis, Plungės rajono Platelių ežero „Plokštynės“ stovyklavietės ir „Linelio“ maudymosi vietos, paplūdimių smėlio kokybė **ATITINKA** Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

RENGINIŲ KALENDORIUS

< Rugsėjis 2026 >

Pir	Ant	Tre	Ket	Pen	Šeš
31	01	02	03	04	05
07	08	09	10	11	12
14	15	16	17	18	19
21	22	23	24	25	26
28	29	30	01	02	03

<https://www.plungesvsb.lt/paskutiniai-rugpjucio-menesio-plunges-rajono-maudyklu-vandens-ir-smelio-kokybes-tyrimai/>

Titulinis / Naujienos / Rugpjūčio 31 d. atlikti Plungės rajono savivaldybės maudyklų ir maudymosi vietų vandens ir paplūdimio smėlio kokybės tyrimai

Rugpjūčio 31 d. atlikti Plungės rajono savivaldybės maudyklų ir maudymosi vietų vandens ir paplūdimio smėlio kokybės tyrimai

2026-09-04
Aplinkosauga Sveikatos apsauga

2026 m. rugpjūčio 31 d. atliktų mikrobiologinių tyrimų duomenimis, Plungės rajono maudyklų vandens kokybė **atitinka** Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

Tyrimai vykdomi šiose maudynių vietose:

- Platelių ežero „Plokštynės“, „Beržynėlio“ ir „Ažuolų“ salos stovyklavietėse;
- Platelių miestelio maudymosi vieta prie jachtklubo ir „Linelio“ maudymosi vietose.

Paplūdimio smėlis

Atliekant parazitologinius smėlio tyrimus, siekiama nustatyti žmogui patogeninių helmintų ar jų kiaušinėlių kiekį.

Atliktų parazitologinių tyrimų duomenimis, Plungės rajono Platelių ežero „Plokštynės“ stovyklavietės ir „Linelio“ maudymosi vietose, paplūdimių smėlio kokybė **atitinka** Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

Plungės r. sav. VSB internetinis puslapis www.plungesvsb.lt, Facebook paskyra **Plungės visuomenės sveikatos biuras**, Higienos instituto internetinis puslapis www.hi.lt.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija



Platelių ežeras

Delintis: [f](#) [m](#)

Jvertinkite naujieną

Visi komentarai

<https://www.plunge.lt/naujienos/rugpjucio-31-d-atlikti-plunges-rajono-savivaldybes-maudyklu-ir-maudymosi-vietu-vandens-ir-papludimio-smelio-kokybes-tyrimai/>

Aplinkos sveikatos skyrius

Aplinkos oras

Būstas

Europos aplinkos ir sveikatos procesas

Klimatas ir sveikata

Maudyklos

Vandens ir sveikatos protokolai

Transportas, sveikata ir aplinka

Vaizdinė medžiaga

Profesinės sveikatos skyrius

Maudyklos

Maudyklų kokybė (ar saugu maudytis)


Maudyklos

Legenda


Plačiau apie maudyklą

- Ar saugu maudytis
- Saugu maudytis
 - Nėra duomenų
 - Nesaugu maudytis

>>



<https://www.hi.lt/maudyklos/>



Informacija Facebook paskyroje Plungės visuomenės sveikatos biuras



Informacija Instagram plungesvsb paskyroje